

Tisztelt Egri Toportyánok Kft!

A 3300 Eger, Tinódi Sebestény tér 6. fsz. 1. alatti étterem felmérése során a következő dolgokat állapítottam meg:

- A szerelés elavult a mai szabványoknak nem megfelelő
- A vezetékek kiválasztása és biztosítása nem megfelelő, a rengeteg lerakódott olajgőz és zsír miatt

FOKOZOTTAN TÚZ ÉS ÉLETVESZÉLYES

- Kötések elavultak, szerelvények töröttek, tűzeseti főkapcsolók hibásak

Az épület teljes villamos korszerűsítését javaslom a mai szabványoknak és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

Üdvözlettel,

Turi János egyéni vállalkozó
villamos biztonsági felülvizsgáló
villámvédelmi felülvizsgáló
érintésvédelmi felülvizsgáló
villanszerelő

turi.jani20@gmail.com

Mobil: +36 20 420 9050