

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

Tárgy: Faház átadás-átvétele

Készült: 2022.11.15.

Jelen vannak: - átadó EKMK részéről:

Kovács Miklós fenntartási csoportvezető

- átvevő Agria Film Kft. részéről:

Berenyi Tomon

A mai napon az Egri Kulturális és Művészeti Központ (3300 Eger, Bartók Béla tér 6.), mint átadó, vagyonkezelő, átadja az Agria Film Kft (3300 Eger, Széchenyi u. 14.), mint átvevő, bérlő részére az alábbiakat:

35 db, fa árusító pavilont (faház), melyek kulcsainak számát és az állapotát a lenti, részletes átvételi lista tartalmazza

kmft.



átadó


Kovács Miklós
fenntartási csoportvezető
Egri Kulturális és Művészeti Központ
képviselőjében





átvevő

Agria Film Kft.
képviselőjében

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL


1.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	↓	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés: - 1 db szifon hiányzik 					


2.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	✓	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés: 					

3.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	✓	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés: - szifon nem lehet beépítve 					

4.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

5.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40 A	—	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

6.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40 A	✓	1 db	✓	↓	✓
Megjegyzés:					
- 1 db gésműködő kiegészítő - 1 db gésműködő motor 					

7.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

8.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL


9.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					


10.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	✓	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					


11.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					


12.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	2 db	✓		✓
Megjegyzés:					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

13.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	✓	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

14.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	✓	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

15.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	✓	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

16.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL


17.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					


18.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					


19.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	3 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

20.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

21.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40 A	✓	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

22.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
230 V	—	2 db	✓	↓	↓
Megjegyzés:					
1x 25 A - 2 db gésmegő hűtőszék - 1 db pult hűtőszék 					

23.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x63 A	✓	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

24.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

25.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés: - 6					

26.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

27.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x25A	—	2 db	✓	↓	✓
Megjegyzés: - A gépjármű nem működik rendesen					

Zárt
Nincs
kiszellítve.
A
sz

28.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x25A	—	2 db	✓	↓	✓
Megjegyzés: - Gépjármű 105002					

A
sz

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

29.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

30.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	✓	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

31.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x63A	—	1 db	✓	↓	↓
Megjegyzés:					

32.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	1 db	✓	↓	✓
Megjegyzés:					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

33.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

34.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

35.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40A	↓	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

36.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
230V	—	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

1x40A

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

37.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

38.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	2 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					

39.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

40.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A 230V	—	1 db	✓	↓	✓
Megjegyzés:					

- A gépműködés nem 100 %-os

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL


41.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					


42.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40 A	—	2 db	↓	✓	✓
Megjegyzés: - Kilius kioldó HJ 37					


43.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
			↓		
Megjegyzés: - Kilius kioldó kulcs HJ 37					


44.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x25 A	—	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés: HJ 37					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

45.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40 A	—	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

46.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x40 A	—	1 db	✓	↓	✓
Megjegyzés:					
- Gőzmozgó nem jó 					

47.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x63 A	—	1 db	✓	✓	✓
Megjegyzés:					
					

48.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
3x63 A	—	1 db	✓	↓	✓
Megjegyzés:					
- 1 db gőzmozgó kiadva, a másik még 					

MOBIL FAHÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

49.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
Megjegyzés:					

50.	Tárolási hely:				
Áramellátás:	Vizesblokk:	Kulcs:	Ajtó állapota:	Ablak állapota:	Pult állapota:
1x25A	—	2 db	✓	✓	↓
Megjegyzés: - 1 db pult lekezelve, de meg van hagyva 